

«Утверждаю»

Заведующий МАДОУ «Детский сад №34» О.Н. Захарова

*Захарова*



«20» 12 2017 года

**Паспорт доступности № 34-ДС  
объекта социальной инфраструктуры  
муниципального автономного дошкольного  
образовательного учреждения города Рязани  
«Детский сад №34»**

**2017 год**

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Рязани «Детский сад №34»

1.2. Адрес объекта: 390013, город Рязань, ул. Михайловское шоссе, дом 75а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3372,6 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 3846,30 кв.м.

1.4. Год постройки здания 2015.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего ежегодно, капитального: не установлена.*

### Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Рязани «Детский сад № 34» (МАДОУ «Детский сад №34»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) : 390013, город Рязань, ул. Михайловское шоссе, д.75 а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная), муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): «Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 390000, город Рязань, ул. Ленина, 45а

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: реализация основной общеобразовательной программы ДОУ и реализация специальных (коррекционных) образовательных программ для обучающихся, воспитанников ОВЗ.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус №№ 13,57.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 – 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (по пути следования от остановки) (асфальтовое покрытие хорошее)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( \_\_\_\_\_ )

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	Б,ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (С)		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (С)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (С)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (С)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (С)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)			
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (С)		

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (С)

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Разместить тактильную и визуальную контрастную информацию (текущий ремонт)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Обеспечить возможность получения звуковой информации.  Дублировать информирующие обозначения внутри здания рельефными знаками.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	

8	Все зоны и участки	
---	--------------------	--

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

#### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

#### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

##### 4.4.1. согласование на Комиссии

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

##### 4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

##### 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

##### 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

##### 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

##### 4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

#### 4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

УЧИМСЯ ЖИТЬ ВМЕСТЕ <http://zhit-vmeste.ru/map/>

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 3 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 4 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 7 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)



# АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

## объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 34-ДС

г. Рязань

«20» 12 2017г.

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное здание

1.2. Адрес объекта 390013, г. Рязань, ул. Михайловское шоссе, д. 75 а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3372,6 кв. м. (вместе с подвальным помещением)

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3846, 30 кв.м

1.4. Год постройки здания 2015, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, ежегодно, капитального

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34», МАДОУ «Детский сад № 34»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 390013, г. Рязань, ул. Михайловское шоссе, д. 75 а.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образование

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус №№ 13,57.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 – 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (по пути следования от остановки) (асфальтовое покрытие хорошее)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( \_\_\_\_\_ )

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	Б,ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (С)		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (С)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (С)		

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (С)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (С)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)			
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (С)		

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (С)

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Разместить тактильную и визуальную контрастную информацию (текущий ремонт)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Обеспечить возможность получения звуковой информации.  Дублировать информирующие обозначения внутри здания рельефными знаками.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

УЧИМСЯ ЖИТЬ ВМЕСТЕ <http://zhit-vmeste.ru/map/>

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 3 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.



3. Путей движения в здании на 3 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 7 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 34» *Захарова* Захарова О.Н.

Заместитель заведующей по ВМР Иванова Н.А.

Заместитель заведующей по АХР *Калинина* Калинина Т.А.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 34206т « 20» 12.2017г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 34» города Рязани,

г. Рязань, ул. Михайловское шоссе, д.75, а

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	3	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию отсутствуют	с	Оборудовать вход тактильными предупредительными средствами за 0.8 м до входа	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	4.5.7	Указатели направления движения отсутствуют	с	Обеспечить систему средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН	Текущий ремонт
					Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара отсутствует	с	Установить ограждение с направляющей функцией	Текущий ремонт
					Покрытие пешеходных дорожек ровное, шероховатое, без зазоров	к. о	Не нуждается	
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						

1.5	Автостоянка и парковка	НЕТ		Машино-места для инвалидов отсутствуют	к	Выделить 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, обозначив их знаками и продублировать знаком на вертикальной поверхности	
ОБЩИЕ требования к зоне			<p>Входы и пути движения должны быть оборудованы элементами информации об объекте. Пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта.</p> <p>Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН.</p> <p>Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется принимать не менее 0,05 м.</p> <p>Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5 - 0,6 м. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге. Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м. На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске. Выделяемые места должны обозначаться знаками и продублированы знаком на вертикальной поверхности, расположенной на высоте не менее 1,5 м.</p> <p>Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м.</p> <p>Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Двери должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность. Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м. При глубине тамбура менее 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2 м.</p>				

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И			Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заклучению: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 34-20 от «10» 12 2017г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 34»,

г. Рязань, ул. Михайловское шоссе, д.75 а

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	3	22	Контрастная маркировка крайних ступеней отсутствует	с	Выделить краевые цветом ступени лестничного марша	Текущий ремонт
					Пандусы и поручни есть	К. о. с	Не нуждается	
2.2	Пандус (наружный)	есть	4	2			Не нуждается	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	5	21	Звуковой маяк у входа отсутствует	с	Оборудовать звуковой маяк	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	6	20	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки одного цвета с дверным полотном.	с	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Двери должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность.	Текущий ремонт

2.5	Тамбур	есть	45	12	Габариты (глубина, ширина) соответствуют нормативным	к. с	Не нуждается	
	ОБЩИЕ требования к зоне	В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием. Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м. и 0,7 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь нетравмирующее завершение. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Двери должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность.						

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И			текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

нет

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 34РС от « 20 » 12. 2017 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 34» города Рязани,

г. Рязань, ул. Михайловское шоссе , д.75а

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	43	13,14	Отсутствуют пиктограммы, характеризующие доступность, указатели направления движения, входа, выхода, а также речевые информаторы и маяки, аудиовизуальные информационно-справочные системы, тактильные схемы	к, г, с	Разместить пиктограммы, характеризующие доступность, указатели направления движения, входа, выхода.  Оборудовать речевыми информаторами и маяками, аудиовизуальными информационно-справочными системами, тактильными схемами.  Установка тактильной плитки.	текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	13, 37	23,24,25	На поверхности поручней нет рельефных обозначений, а также предупредительных полосы об окончании перил.	с	Оборудовать поверхность рельефными обозначениями, а также предупредительными полосами об окончании перил.	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть		9		к		
3.5	Дверь	есть		15,19	Не обозначены знаком Е21 по <u>ГОСТ Р 12.4.026</u>	с, г	Оборудовать двери знаком Е21 по <u>ГОСТ Р 12.4.026</u>	Текущий ремонт

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	24,25,26, 60,61,62, 55,56,57, 2,3,1	16,17,18	Отсутствует система автоматического открывания дверей	к, г, с	Установка автоматической системы открывания дверей	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей в соответствии с требованиями «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ 12.1.004 с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении.</p> <p>Места обслуживания и постоянного нахождения МГН должны быть расположены на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026.</p> <p>Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршру, поверхности поручней должны предусматриваться рельефные обозначения, а также предупредительные полосы об окончании перил.</p>						

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри	ДП-И			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: нет



Приложение 4

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 34»,

г. Рязань, ул. Михайловское шоссе, д.75 а

Наименование объекта. адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Обслуживание через окно	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.						

				к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания				

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заклучению: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципального автономного образовательного дошкольного учреждения  
«Детский сад № 34»,

г. Рязань, ул. Михайловское шоссе, д.75а

Наименование объекта. адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида катего-ри:	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	37	8	Опорный поручень у раковины есть	о		
				11	Отсутствует тактильная маркировка санузла	с	Разместить тактильную информацию	Текущий ремонт
					Габариты кабины соответствуют нормативам	к		
				8	Опорный поручень около унитаза есть (не откидной)	о	Установить откидные опорные поручни	текущий ремонт
					Отсутствуют крючки для костылей	о	Разместить крючки для костылей	текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						

	ОБЩИЕ требования к зоне	Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры не менее: ширина - 1,65 м., глубина - 1,8 м., ширина двери - 0,9 м. Следует предусматривать возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.
--	-------------------------	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации  по адаптации  (вид работы)**  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДП-И (К,О,Г,У)			текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_ нет

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_ от « » 2016 г.

**I Результаты обследования:****6. Системы информации на объекте**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 34» города Рязани,

г. Рязань, ул. Михайловское шоссе, д.75а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида категории	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Визуальная информация отсутствует	г	Обеспечить возможность получения визуальной информации	текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Звуковая информация отсутствует	с	Обеспечить возможность получения звуковой информации	текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Информирующие обозначения внутри здания не дублируются рельефными знаками	с	Дублировать информирующие обозначения внутри здания рельефными знаками	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130.</p> <p>Система средств информации зон и помещений (особенно в местах массового посещения), входных узлов и путей движения должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Она должна предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасностях в экстремальных ситуациях и т.п.</p> <p>Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. Информационные обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м.</p> <p>Кроме визуальной должна быть предусмотрена звуковая сигнализация, а также по заданию</p>						

	ОБЩИЕ требования к зоне	на проектирование - стробоскопическая сигнализация (в виде прерывистых световых сигналов), сигналы которой должны быть видимы в местах скопления людей. Замкнутые пространства зданий (помещения различного функционального назначения, кабины уборной, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, а также лифтовые холлы и зоны безопасности должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами.
--	-------------------------	---

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации  по адаптации  (вид работы)**  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ			Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

Приложение № 3.3.

к порядку проведения обследования  
объектов социальной инфраструктуры  
на предмет доступности для инвалидов  
и других маломобильных групп  
населения и формирования паспортов  
доступности объектов социальной  
инфраструктуры

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МАДОУ

Зеларова

«20» 12 2017г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 34-ДС

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное здание

1.2. Адрес объекта 390013, г. Рязань, ул. Михайловское шоссе д. 75а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3372,6 кв. м. (вместе с подвальным помещением)

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 3846, 30 кв.м

1.4. Год постройки здания 2015

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального, нет

---

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 20 » 12 20 17 г..

2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от « 20 » 20 17 г..

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 34» Захарова Захарова О.Н.

## АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

### К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 34-ДС

#### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное здание

1.2. Адрес объекта 390013, г. Рязань, ул. Михайловское шоссе, д. 75а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3372,6 кв. м.

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м.

1.4. Год постройки здания 2015, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, ежегодно, капитального нет

#### сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34», МАДОУ «Детский сад № 34»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 390013, г. Рязань, ул. Михайловское шоссе, д. 75а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 390000, г. Рязань, ул. Ленина, 45а

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Образование